Amt für Bevölkerungsschutz (ABS)

AMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ
KANTON LIECHTENSTEIN

# Revitalisierung Binnenkanal

Haberfeld Nord, Vaduz

## BK-km 10+090 - 10+390

Situation 1:250

| Bauprojekt | Version | Datum | Bearbeitet | Geprüft | Freigabe |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 21.09.2026 | KP | FB | FB |
| Auftrag-Nr. | Plan-Nr. | 1 | 04.11.2026 | KP | FB | FB |
| 130046 | B01.1 | 2 | | | | |
| Objekt-Nr. | | 3 | | | | |
| Planformat: | 60 x 189 | 4 | | | | |


Ingenieurbüro Sprenger & Steiner
www.sprst.li
FL-9495 Triesen, Mühlenhaus 17
TEL +423 399 60 23

NIEDERER+PFEFFER GMBH
NIEDERER + PFEFFER GMBH
Landschaftsarchitekten
FL-9490 Vaduz
Tel. Fax 0 FL-9490 Vaduz


A1x0-02 - 130046_B01_1_Situation.dwg

## Legende

**Bestand** | **Projekt**

**Abwasser**
- Bachwasser (BW)
- Einbettete Mischabwasser (EW)
- Mischabwasser (MW)
- Regenabwasser (RW)
- SA mit Einbaurhut
- Reinabwasser (RW)
- Schmutzabwasser (SW)

**Wasser**
- Leitung / Schieber
- Steuerkabel
- Hydrant / Reduktor / Trinkwasserschacht

**Elektro**
- Leitung (Kabelblock)
- Fördeleitung

**Kommunikation**
- Leitung (Kabelblock)
- Fördeleitung

**TV**
- Leitung (Kabelblock)

**Symbole Elektro / Kommunikation / TV**
- Kandelaber bestehend / ersetzen / entfernen / Projekt
- Kabelzugschacht / und
- Kabelzug / Verschacht
- Verteilkabine

**Gas**
- Leitung / Schieber

**Fernwärme**
- Leitung Linn (Rückleuf) / Schacht
- Steuerkabel

**Diverse**
- Lehrung Lage ungenau
- Lehrung tot (Beispiel Elektro)
- Abbruch

**Rohmaterial**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Asbestzement | GG | Grauguss | OB | Orthoton | ST | Stahl |
| BA | Beton armiert | GU | Guss unbekannt | PE | Polyethylen | STI | Stahl rostbeständig |
| BU | Beton unarmiert / unbekannt | GV | Grauguss verzinkt | PP | Polypropylen | Z | Zement |
| EU | Feuerbeton | HDPE | Hartpolyethylen | PVC | Polyvinylchlorid | ZU | Zement unbekannt |
| GG | Guss duktil | KU | Kunststoff unbekannt | SBR | Schlauchartsmorkr | U | unbekannt |


Jede Haftung im Zusammenhang mit den abgebildeten Werkleitungen wird ausgeschlossen. Die Daten haben keine rechtliche Gültigkeit. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die einzelnen Werkleitungsgräbne der Werkeigentümer auf der Baustelle aufliegen.
Die Werkleitungen sind nach Beginn der Bauarbeiten zu sondieren. Für Beschädigungen und Verletzungsunterbrüche haftet der Unternehmer.


